

АКТ

испытаний игрового и спортивного оборудования на прогулочных участках  
по адресу б-р Орджоникидзе,17

«01» июня 2022г

Акт испытаний игрового и спортивного оборудования на прогулочных участках, составлен с испытанием нагрузки на инвентарь и оборудования:

Группа № 1 – скамейки, гимнастические лестницы – повреждений на конструкциях нет, прогибов и ослаблений в соединениях нет.

Группа № 2 - скамейки, волейбольная стойка, металлическая гимнастическая конструкция – без повреждений, прогибов, трещин – надежно закреплена.

Группа № 3 – спортивного оборудования нет.

Группа № 4 –скамейки, стойка под мяч гимнастическая лестница – без повреждений, прогибов, трещин – надежно закреплена.

Группа № 5 - скамейки, стойка под мяч гимнастическая лестница – без повреждений, прогибов, трещин – надежно закреплена.

Группа № 6 – спортивного оборудования нет.

Группа № 7 – спортивного оборудования нет.

Группа № 9 – скамейки, кораблик, домик, балансир, песочница – надежно закреплены.

Группа № 11 - скамейки, стойка под мяч гимнастическая лестница – без повреждений, прогибов, трещин – надежно закреплена.

Спортивная площадка: спортивное оборудование – гимнастическая лестница, стойка под мяч, скамейки, флагшток- без повреждений, прогибов проверены и надежно закреплены.

Игровое и спортивное оборудование на прогулочных участках без замечаний, после проверки составлен Акт и оформлены бирки с датой последующего испытания.

Председатель комиссии:  
Зам.зав.по АХР  
Инструктор ФИЗО

М.Б.Вахтерова  
С.И.Суранова  
И.В.Петренко

АКТ  
испытаний игрового и спортивного оборудования на прогулочных участках  
по адресу б-р Орджоникидзе, 4

«01» июня 2022г

Акт испытаний игрового и спортивного оборудования на прогулочных участках, составлен с испытанием нагрузки на инвентарь и оборудования:

Группа № 12 – скамейки, гимнастические лестницы – повреждений на конструкциях нет, прогибов и ослаблений в соединениях нет.

Группа № 13 - скамейки, волейбольная стойка, металлическая гимнастическая конструкция – без повреждений, прогибов, трещин – надежно закреплена.

Группа № 14– спортивного оборудования нет.

Группа № 15 –скамейки, стойка под мяч гимнастическая лестница – без повреждений, прогибов, трещин – надежно закреплена.

Группа № 16 - скамейки, стойка под мяч гимнастическая лестница – без повреждений, прогибов, трещин – надежно закреплена.

Группа № 18 – спортивного оборудования нет.

Группа № 19– спортивного оборудования нет.

Группа № 20 – скамейки, кораблик, домик, балансир, песочница – надежно закреплены.

Спортивная площадка: спортивное оборудование – гимнастическая лестница, стойка под мяч, скамейки - без повреждений, прогибов проверены и надежно закреплены.

Игровое и спортивное оборудование на прогулочных участках без замечаний, после проверки составлен Акт и оформлены бирки с датой последующего испытания.

Председатель комиссии:  
Заведующий хозяйством  
Инструктор ФИЗО

Л.Г.Биктимерова  
Е.Г.Урожок  
С.Н.Лыкасова

АКТ  
испытаний игрового и спортивного оборудования на прогулочных участках  
по адресу: Итальянский б-р, 26

«01» июня 2022г

Настоящий Акт комиссионного осмотра и испытаний малых архитектурных форм составлен по результатам визуального осмотра в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №116 «Солнечный» городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г.Тольятти, Итальянский бульвар 26

На территории детского сада по результатам осмотра и испытаний проведенных на игровых участках и спортивной площадке:

Группы № 25 – Лавочка со спинкой, игровой модуль Песочница Полянка, урна круглая на ж/б основании, двойные качели, качели балансир «Медвежонок», горка, динамическая игровая тактильная панель «Шестеренки»;

Группа № 26 – Лавочка со спинкой, песочница, урна круглая на ж/б основании, качели «Лепесток», качели балансир «Медвежонок», игровой модуль «Горка Крокодил/ Дракончик», динамическая игровая тактильная панель «Шестеренки», игровой модуль «Пчелка»;

Группа № 27 – Лавочка со спинкой, песочница, урна круглая на ж/б основании, качели балансир «Медвежонок», игровой модуль «Пчелка», горка, игровая тактильная панель «Барабаны»;

Группа № 28 - Лавочка со спинкой, игровой модуль «Песочница Полянка», урна круглая на ж/б основании, качели «Лепесток», качели балансир «Медвежонок», машина качалка, горка, игровая тактильная панель «Металлофон»

Группа № 29 – Лавочка со спинкой, песочница, урна круглая на ж/б основании, двойные качели, игровой модуль качалка-балансир, машина качалка, игровой модуль «Горка Жираф/ Слононок», игровая тактильная панель «Металлофон».

Группа № 30 - Лавочка со спинкой, игровой модуль «Песочница Полянка», урна круглая на ж/б основании, двойные качели, игровой модуль качалка-балансир, и игровой модуль «Горка Лев, Львенок», игровая тактильная панель «Барабаны»;

Спортивная площадка: Спираль вертикальная, Спортивный комплекс «Преодоление», Труба прямая.

Малые архитектурные формы, надежно закреплены.

Игровое и спортивное оборудование на прогулочных участках без замечаний, после проверки составлен Акт и оформлены бирки с датой последующего испытания.

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_ старший воспитатель, Тюкина О.Н.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ заведующий хозяйством, Михеева Н.В.  
\_\_\_\_\_ музыкальный работник Щербакова С.В.